

# Inhaltsverzeichnis

1	Werk- und Hilfsstoffe.....	5
1.1	Werkstoffe.....	5
1.2	Hilfsstoffe .....	5
2	Stahl.....	6
2.1	Stahleinteilung nach dem C-Gehalt (unlegiert).....	6
2.2	Stahleinteilung nach Verwendung und den Eigenschaften (Hauptgruppe 1).....	6
2.3	Stahleinteilung nach der Zusammensetzung bzw. den Legierungsbestandteilen (Hauptgruppe 2) .....	8
2.4	Stahleinteilung nach Werkstoffnummern (nach ÖNORM EN 10027-2) .....	9
2.5	Handelsformen der Stähle (Halbzeuge) .....	9
3	Eisen-Gusswerkstoffe .....	11
3.1	Arten .....	11
3.2	Anwendungen von Eisen-Gusswerkstoffen:.....	11
4	Nichteisenmetalle.....	11
4.1	Schwermetalle .....	11
4.2	Leichtmetalle.....	13
4.3	Legierungen .....	13
5	Sinterwerkstoffe .....	14
5.1	Hartmetall – HM .....	14
6	Schmierung.....	15
7	Kühlschmierstoffe .....	15
8	Verbundstoffe.....	16
9	Kunststoffe .....	16
9.1	Thermoplaste .....	17
9.2	Duroplaste.....	17
9.3	Elastomere.....	18
10	Korrosion.....	18
10.1	Chemische Korrosion .....	18
10.2	Elektrochemische Korrosion .....	18
10.3	Korrosionsschutz .....	19
11	Maschinenelemente.....	20
12	Achsen, Wellen und Zapfen.....	20
12.1	Achsen .....	20
12.2	Wellen .....	21
12.3	Zapfen.....	21
13	Stifte .....	21
14	Welle-Nabe-Verbindungen .....	23
14.1	Keilverbindung .....	23
14.2	Passfederverbinding .....	24
15	Lager .....	24
15.1	Gleitlager.....	24
15.2	Wälzlager .....	26
16	Kupplungen.....	27
16.1	Nicht schaltbare Kupplungen.....	27
16.2	Schaltbare Kupplungen .....	27
16.3	Sonderkupplungen.....	27
17	Riementrieb .....	28
17.1	Kraftschlüssige Riementriebe .....	28
17.2	Formschlüssige Riementriebe .....	29
18	Kettentrieb.....	30
19	Zahnradtrieb.....	30
19.1	Stirnräder .....	31
19.2	Kegelräder .....	31
19.3	Schnecke und Schneckenrad .....	31
19.4	Zahnstangentreib .....	31
20	Pneumatik .....	32
20.1	Bauelemente.....	32
20.1.1	Arbeitselemente .....	33
20.1.2	Ventile .....	33
20.2	Wartungsarbeiten .....	35

20.3 Beispiel einer pneumatischen Steuerung .....	36
21 Hydraulik .....	37
21.1 Bauelemente .....	37
21.1.1 Hydraulikpumpen .....	37
21.1.2 Arbeitselemente .....	38
21.1.3 Ventile .....	38
21.2 Wartungsarbeiten .....	39
21.3 Beispiel einer hydraulischen Schaltung .....	40
22 Elektrotechnik .....	41
22.1 Entstehung .....	41
22.2 Elektrischer Stromkreis .....	41
22.3 Einflussgrößen .....	41
22.4 Stromarten .....	42
22.5 Schutzschutzeinrichtungen für elektrische Anlagen .....	43
22.6 Elektrische Messgeräte .....	44
22.7 Elektromotoren .....	44
22.8 Arbeitsregeln beim Umgang mit Elektrohandgeräten .....	44
23 Dichtungen .....	45
23.1 Ruhende Dichtungen .....	45
23.2 Bewegungsdichtungen .....	45
23.3 Beispiele .....	45
24 Federn .....	46
24.1 Aufgaben .....	46
24.2 Arten .....	46
25 Lösbare Verbindungen .....	46
26 Befestigung von Bauteilen .....	47
27 Schraubverbindung .....	49
27.1 Schrauben .....	49
27.2 Muttern .....	52
27.3 Schraubensicherungen .....	53
28 Unlösbarer Verbindungen .....	53
29 Nieten .....	53
30 Kleben .....	55
31 Löten .....	56
31.1 Weichlöten .....	56
31.2 Hartlöten .....	56
31.3 Hochtemperaturlöten .....	57
31.4 Sicherheitsvorschriften beim Löten .....	57
32 Schweißen .....	57
33 Gasschmelzschweißen 311 (Autogenschweißen) .....	61
34 Lichtbogenschmelzschweißen .....	64
34.1 Metall-Lichtbogenschweißen 111 (E) .....	65
34.2 Schutzgasschweißen .....	68
34.2.1 Schutzgase .....	68
35 Anreißen .....	74
36 Prüfen .....	75
36.1 Messgeräte .....	75
36.2 Lehren .....	78
36.3 Hilfsmittel .....	78
37 Toleranzen und Passungen .....	79
37.1 Toleranzen .....	79
37.2 ISO-Passungen .....	80
38 Spanende Formgebung .....	81
39 Meßeln .....	83
40 Feilen .....	84
41 Gewinde .....	85
42 Räumen .....	86
43 Honen .....	87
44 Läppen .....	88
45 Polieren .....	88
46 Funkenerodieren .....	89
47 Spanlose Formgebung .....	90

48	Schmieden .....	90
49	Biegen.....	91
49.1	Biegeverfahren.....	92
50	Richten.....	94
51	Wärmebehandlung.....	94
51.1	Glühen .....	94
51.2	Härten .....	95
51.3	Vergüten .....	95
51.4	Nitrieren .....	95
51.5	Sicherheitsmaßnahmen beim Salzbadhärten.....	96
52	Werkstoffprüfung.....	96
53	Arbeitssicherheit .....	97
54	Sicherheitszeichen.....	101
55	Bohren .....	102
55.1	Bohrerarten .....	103
55.2	Bohrmaschinen .....	105
55.3	Sicherheitsvorschriften .....	106
56	Senken.....	106
57	Reiben.....	107
58	Gewindeschneiden .....	108
58.1	Herstellung von Innengewinden .....	108
58.2	Herstellung von Außengewinden .....	109
58.3	Gewindeprüfungen .....	109
59	Drehen .....	109
59.1	Drehmeißel .....	109
59.2	Drehmaschinenarten .....	112
59.2.1	Universaldrehmaschine.....	112
59.2.2	Weitere Drehmaschinenarten .....	114
59.3	Spannen der Werkstücke .....	114
59.4	Schnittgeschwindigkeit, Drehzahl und Vorschub.....	115
59.5	Dreharbeiten .....	115
59.6	Sicherheitsvorschriften beim Drehen .....	118
60	Fräsen.....	118
60.1	Schnittgeschwindigkeit, Drehzahl und Vorschubgeschwindigkeit .....	119
60.2	Einteilung der Fräser .....	120
60.3	Spannen der Fräser.....	121
60.4	Fräsmaschinen .....	122
60.5	Spannmöglichkeiten der Werkstücke .....	123
60.6	Teilverfahren .....	123
60.7	Hilfsmittel beim Fräsen .....	123
60.8	Sicherheitsvorschriften beim Fräsen .....	124
60.9	Spezielle Arbeitshinweise beim Fräsen .....	124
61	Schleifen .....	124
61.1	Schleifarbeiten, Schleifverfahren .....	124
61.2	Schleifkörpernformen.....	124
61.2.1	Schleifscheibe .....	125
61.3	Aufspannen von Schleifkörpern.....	126
61.4	Auswirkung der Kühlung .....	127
61.5	Allgemeine Schleifsicherheit .....	127
61.6	Handschleifmaschinen.....	127
61.7	Stationäre Schleifmaschinen .....	128
62	CNC-Technik .....	130
63	Elektronische Datenverarbeitung.....	142
64	Computerunterstütztes Zeichnen – CAD .....	143
65	Trenntechnik .....	144
66	Sägen.....	144
66.1	Handsägen.....	145
66.2	Maschinensägen.....	145
67	Schneiden (Scheren) .....	146
67.1	Handscheren.....	146
67.2	Hebelscheren .....	146
67.3	Maschinenscheren.....	146

---

68	Thermisches Trennen .....	147
68.1	Autogenes Brennschneiden.....	147
68.2	Plasmaschneidverfahren .....	148
68.3	Laserschneideverfahren .....	148
69	Wartungs- und Reparaturarbeiten .....	148
69.1	Wartung von Werkzeugmaschinen.....	148
69.2	Reparaturarbeiten .....	148
69.3	Fallbeispiele an Fräsmaschinen .....	152
70	Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme von Werkzeugmaschinen.....	152
71	Brandschutz .....	153
72	Umweltschutz.....	154
73	Kostenrechnung.....	155

# 1 Werk- und Hilfsstoffe

## 1.1 Werkstoffe

Die Natur liefert uns verschiedene Rohstoffe (Erze, Erdöl, Erdgas, Kohle usw.), die zu Werkstoffen weiterverarbeitet werden. Diese Werkstoffe werden mit Hilfe von Hilfsstoffen zu Werkstücken gefertigt.

### Werkstoffeinteilung

Sie werden nach ihrer Zusammensetzung in die Werkstoffhauptgruppen Metalle, Nichtmetalle und Verbundwerkstoffe eingeteilt.

Metalle				
Eisen-Werkstoffe		Nichteisen-Metalle		
Eisen-Guss- werkstoffe	Stähle	Schwermetalle	Leichtmetalle	Edelmetalle
Kohlenstoff- gehalt > 2,06%	Kohlenstoff- gehalt < 2,06%	Dichte > 5kg/dm <sup>3</sup>  Kupfer, Nickel, Zink, Zinn, Blei, Wolfram, Chrom...	Dichte < 5kg/dm <sup>3</sup>  Aluminium, Magnesium, Titan	Gold, Silber, Platin
GJL – Grauguss, GJS – Sphäroguss, GJM – Temperi guss, Stahlguss	Baustähle, Werkzeugstähle			

### Nichtmetalle

Dazu gehören Naturwerkstoffe (Holz, Stein, usw.) und künstliche Werkstoffe (PVC, PP, PA, Glas usw.).

### Verbundwerkstoffe

Darunter versteht man Sinterwerkstoffe (Hartmetall) oder glasfaserverstärkte Kunststoffe.

## 1.2 Hilfsstoffe

Sie werden zur Herstellung von Werkstücken, sowie zum Betreiben von Maschinen benötigt.

### Beispiele

- Treibstoff
- Energie (Strom, Gas, ...)
- Reinigungsmittel
- Kühl- bzw. Schmierstoffe
- Druckluft
- Schleifmittel

## 2 Stahl

Zuerst wird im Hochofen Roheisen aus Eisenerz gewonnen.

Durch den hohen C-Gehalt (bis 4 %) und die Begleitelemente wie P, S, Mg, Si, ist das Roheisen spröde und daher für den Gebrauch nicht geeignet.

Damit aus Roheisen Stahl wird, muss mit Blasverfahren (z. B. LD- oder Elektrostahl-Verfahren) Sauerstoff in einen mit flüssigem Roheisen, Schrott und Zusätzen gefüllten Behälter (Konverter) eingeblasen werden. Diesen Vorgang nennt man „Frischen“ und dadurch werden die unerwünschten Begleitelemente weitgehend beseitigt (verbrannt) und der C-Gehalt unter 2,06% gesenkt.

Anschließend wird der flüssige Stahl zu Blöcken (im Blockguss), zu Brammen (im Strangguss) oder zu einem fertigen Werkstück (Stahlguss) vergossen.

Beim Strangguss wird der flüssige Stahl in wassergekühlte Formen (Kokillen) aus Kupfer gegossen und beginnt zu erstarren. Der entstehende, innen noch flüssige Stahlstrang wird über Rollen nach unten bewegt und anschließend abgelängt.

### Allgemeine Definition von Stahl:

Stahl ist eine (ohne Nachbehandlung schmiedbare) Eisen-Kohlenstoff-Verbindung (bis 2,06 % C), mit einer Dichte von 7,85 kg/dm<sup>3</sup> und einem Schmelzpunkt von ca. 1500° C.

Durch den Kohlenstoffanteil werden die Eigenschaften des Stahles verändert.

Kohlenstoff **erhöht**: Festigkeit, Härte und Härtbarkeit

Kohlenstoff **erniedrigt**: Schmelzpunkt, Dehnung, Schweiß- und Schmiedbarkeit.

### Weiterverarbeitung des flüssigen Stahles:

Blockguss = Der flüssige Stahl wird in Formen zu Blöcken gegossen.

Formguss (Stahlguss) = Gießen des flüssigen Stahles zu fertigen Werkstücken.

Stähle können nach folgenden Gesichtspunkten eingeteilt werden:

- nach dem **C-Gehalt**
- nach der **Verwendung** und den **Eigenschaften** (Hauptgruppe 1)
- nach der **Zusammensetzung** (Hauptgruppe 2)
- nach den **Werkstoffnummern** (nach ÖNORM EN 10027-2)

## 2.1 Stahleinteilung nach dem C-Gehalt (unlegiert)

Baustahl 0,05 bis 0,6 % C-Gehalt	Werkzeugstahl 0,6 bis 2,06 % C-Gehalt
0,05%      0,2%	0,6 %      2,06%
Einsatz-   Vergütungs-	Werkzeugstahl

## 2.2 Stahleinteilung nach Verwendung und den Eigenschaften (Hauptgruppe 1)

Verwendung			
Baustähle (Hauptgruppen)		Werkzeugstähle	
Art	Anwendungsbeispiele	Art	Anwendungsbeispiele
<u>Unlegierter Baustahl</u> Warmgewalzt, weich und zäh, gut schmied- und schweißbar, aber nicht härtbar – z.B: S355	Halbzeuge und Fertigteile im Brücken-, Kran-Behälter-, Fahrzeug- und Maschinenbau, ...	<u>Unlegierter Werkzeugstahl</u> (Kaltarbeitsstahl)	Einfache Werkzeuge (Hämmer, Meißel, Messer, Körner, Reißnadel, ...)